



Cofferdam con palancole da 16 metri



Cofferdam con palancole da 22 metri



Questo è quello che si ottiene con la pazienza e la conoscenza tecnica.

Al contrario



Questi sono i risultati che si ottengono con la fretta, l'inadeguatezza dei mezzi e del personale.

E siccome sono state prese posizioni sbagliate e dette cose "STUPIDE" Vorrei ricordare che avevo detto anticipatamente quali erano i problemi che si potevano incontrare nell'esecuzione di un palancolato senza:

- 1) chiedere l'aumento
- 2) cercando di dare consigli e supporto tecnico nelle scelte dell'attrezzatura.
- 3) e non ho detto come il Project manager di quel tempo (il primo giorno di lavoro nel 1° cofferdam) la Trevi deve ritirarsi, in quanto non è in grado di eseguire il lavoro.

Queste persone si fossero almeno informate e lasciate consigliare per tempo invece di sputtanare il lavoro e la professionalità del personale avrebbero sicuramente fatto una cosa saggia ... ma questo non fa certo parte del loro modo di comportarsi e nemmeno di essere; lo hanno dimostrato da soli con i fatti.

Al riguardo aggiungo in coda qualcosa che i vari "cosiddetti" PROJECT MANAGER che si sono succeduti a Soyo avrebbero potuto consultare anzitempo per prevenire gli inconvenienti e le "magre figure".