


Francesco  
Artosi

## SALDOBRASATURA DELLA FUNE

Quando si deve eseguire la saldatura della fune per la sostituzione: si può utilizzare uno spezzone della fune stessa al posto del filo di ferro usato normalmente, o della saldatura ad arco.

Questo sistema di brasatura è notevolmente sicuro perché si utilizza lo stesso tipo di acciaio della fune da sostituire.



Avvicinare i due estremi da unire, riscaldare le parti in modo tale da togliere il grasso in eccesso e quindi unirli per mezzo dello spezzone; lasciare raffreddare lentamente prima di procedere alla trazione della fune.

**N.B.** Non bisogna assolutamente raffreddarla subito altrimenti si tempra e diventa fragile.