

# Touret à meuler



## Utilisateurs:

Mécanicien ou carrossier formé  
apprenti ou stagiaire encadré par le tuteur

## Protections Obligatoires



## Risques:



- Projection de particules métalliques et de meules.
- Projection de la pièce qui est entraînée par le mouvement de la meule (petites pièces).
- Brûlure lors de contact avec la pièce et ou la meule.
- Incendie lié à la projection d'étincelles.

## Précautions pendant l'utilisation:

- Toujours travailler en position stable en tenant la pièce à meuler fermement avec les deux mains
- Positionner le pare-étincelles à 6 mm de la meule. Vérifier son état et sa transparence.
- Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail. Surveiller les zones de retombées des étincelles
- Procéder à l'inspection régulière de la meule afin de s'assurer qu'elle est solidement maintenue et ne présente aucune dégradation
- Prendre un outil adapté en cas de petites pièces.

## Contrôles périodiques :

Vérification électrique annuelle.

## Numéros d'urgences

