Des travaux en 2024 pour renforcer notre sécurité devant l'école

avant après

avant après

Des barrières ont été ajoutées tout du long du trottoir pour bien séparer le trottoir de la chaussée.

⚠ Toujours aux voitures qui se garent ou garées qui reculent et qui nous voient mal.

AVANT

avant après

Le muret a été enlevé et un passage seulement pour les piétons a été créé le long de la salle des fêtes jusqu'au parking

avant après

Le passage piéton a été déplacé après le passage surélevé.

Des panneaux d'indication ont été ajoutés et/ou déplacés.